



QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

Licitação: 23292.005533/2017-00 - PE 13/2017 - IFSC

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O CÂMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE DO IFSC

Item	Descrição	Unidade	Quant	Preço Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
LOTE/GRUPO 1: SERVIÇOS DE BORRACHARIA CÂMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE					
1	Alinhamento / geometria - Alinhamento abertura de rodas, caster e camber conforme especificações do modelo do veículo no manual do fabricante. (Este serviço deve abranger carros e caminhonetes). Câmpus São Miguel do Oeste OBSERVAÇÃO: O levantamento dos serviços previstos neste item são estimativos, devendo ser utilizados somente como referência para elaboração da proposta de preços, não implicando em compromisso futuro do IFSC com a contratada.	SERVIÇO	20	53,33	1.066,60
2	Pneu 185/65R14 - radial - 86T ou superior (sem câmara) data de fabricação não superior a um ano da data do empenho, com certificação pelo INMETRO e normas da ABNT vigentes. Pneu NÃO remoldado e não Recapado. Aplicação Fiat Palio Weekend 1.8 e WV Santana Quantun 2.0. (Marca de Ref: Pirelli P400 similar ou superior) Câmpus São Miguel do Oeste OBSERVAÇÃO:O levantamento das quantidades previstas neste item são estimativos, devendo ser utilizados somente como referência para elaboração da proposta de preços, não implicando em compromisso futuro do IFSC com a contratada.	UNIDADE	8	318,33	2.546,64
3	Pneu 205/55R16 – radial - 91V ou superior (sem câmara) data de fabricação não superior a um ano da data do empenho, com certificação pelo INMETRO e normas da ABNT vigentes. Pneu NÃO remoldado e NÃO Recapado. Aplicação Ford Focus. (Marca de Ref: Bridgestone ER300 similar ou superior). Câmpus São Miguel do Oeste. OBSERVAÇÃO:O levantamento das quantidades previstas neste item são estimativos, devendo ser utilizados somente como referência para elaboração da proposta de preços, não implicando em compromisso futuro do IFSC com a contratada.	UNIDADE	8	388,67	3.109,36
4	Pneu 215/80/R16 – AT – 103R ou superior (sem câmara) data de fabricação não superior a um ano da data do empenho, com certificação pelo INMETRO e normas da ABNT vigentes. Pneu NÃO remoldado e NÃO Recapado. Aplicação Toyota Bandeirante. Câmpus São Miguel do Oeste OBSERVAÇÃO:O levantamento das quantidades previstas neste item são estimativos, devendo ser utilizados somente como referência para elaboração da proposta de preços, não implicando em compromisso futuro do IFSC com a contratada.	UNIDADE	8	582,67	4.661,36
5	Pneu 235/75R15 – AT – 104R ou superior (sem câmara) data de fabricação não superior a um ano da data do empenho, com certificação pelo INMETRO e normas da ABNT vigentes. Pneu NÃO remoldado e NÃO Recapado. Aplicação Ford Ranger. (Marca de Ref: Goodyear Direction similar ou superior) Câmpus São Miguel do Oeste OBSERVAÇÃO:O levantamento das quantidades previstas neste item são estimativos, devendo ser utilizados somente como referência para elaboração da proposta de preços, não implicando em compromisso futuro do IFSC com a contratada.	UNIDADE	8	648,00	5.184,00
6	Pneu 265/75R16 - AT - 112R ou superior (sem câmara) data de fabricação não superior a um ano da data do empenho, com certificação pelo INMETRO e normas da ABNT vigentes. Pneu NÃO remoldado e NÃO Recapado. Aplicação Ford F-250. (Marca de Ref: Goodyear Wrangler similar ou superior) Câmpus São Miguel do Oeste OBSERVAÇÃO:O levantamento das quantidades previstas neste item são estimativos, devendo ser utilizados somente como referência para elaboração da proposta de preços, não implicando em compromisso futuro do IFSC com a contratada.	UNIDADE	8	903,33	7.226,64
7	Reparo de pneu furado - Reparo tipo vulcanização interna de pneu (incluso montagem e desmontagem do pneu). Câmpus São Miguel do Oeste OBSERVAÇÃO: O levantamento dos serviços previstos neste item são estimativos, devendo ser utilizados somente como referência para elaboração da proposta de preços, não implicando em compromisso futuro do IFSC com a contratada.	SERVIÇO	10	68,33	683,30
8	Reparo de pneu furado - Reparo do tipo introdução de macarrão (reparo sem a desmontagem do pneu). Câmpus São Miguel do Oeste. OBSERVAÇÃO: O levantamento dos serviços previstos neste item são estimativos, devendo ser utilizados somente como referência para elaboração da proposta de preços, não implicando em compromisso futuro do IFSC com a contratada.	SERVIÇO	10	15,00	150,00
9	Serviço de Balanceamento - Balanceamento colado em rodas de liga leve e balanceamento encaixado em rodas de aço carbono estampado, sendo cotado valor por roda balanceada. (Este serviço deve abranger rodas variando de diâmetros entre R13 e R16). Câmpus São Miguel do Oeste OBSERVAÇÃO: O levantamento dos serviços previstos neste item são estimativos, devendo ser utilizados somente como referência para elaboração da proposta de preços, não implicando em compromisso futuro do IFSC com a contratada.	SERVIÇO	50	12,33	616,50
10	Serviço de desmontagem e montagem de pneu em rodas. (rodas variando de diâmetros entre R13 e R16 carros e caminhonetes). Câmpus São Miguel do Oeste OBSERVAÇÃO: O levantamento dos serviços previstos neste item são estimativos, devendo ser utilizados somente como referência para elaboração da proposta de preços, não implicando em compromisso futuro do IFSC com a contratada.	SERVIÇO	50	15,00	750,00
11	Serviço de rodízio de pneus, conforme especificação do fabricante do veículo. (Este serviço deve abranger carros e caminhonetes). Câmpus São Miguel do Oeste OBSERVAÇÃO: O levantamento dos serviços previstos neste item são estimativos, devendo ser utilizados somente como referência para elaboração da proposta de preços, não implicando em compromisso futuro do IFSC com a contratada.	SERVIÇO	20	16,67	333,40
Valor Total do Lote/Grupo: R\$ 26.327,80					

Valor Total do Processo: R\$ 26.327,80

